

Redengevende omschrijving gemeentelijke monumentenlijst

Meipoortstraat 4-6


Monumentnummer : GM080

Straat : Meipoortstraat
Huisnummer : 4-6
Toevoeging : ---
Postcode : 6981 DK

Kadastrale aanduiding : Doesburg
Sectie : C
Nummer : 454

Naam object : ---
Bouwjaar : n.b.
Architect : n.b.
Bouwstijl : Baksteenklassicisme
Oorspronkelijke functie : winkel/woonhuis
Huidige functie : winkel/woonhuis

Inventarisatie/beschrijving : dhr. J. Krijnen
Datum beschrijving : 1-2-2013
Datum aanwijzing : 17-06-2014



Situering

Pand gelegen aan de Meipoortstraat in de historische binnenstad van Doesburg. Het staat met de voorgevel in de rooilijn. Het pand deelt aan de achterzijde een binnenplaats met Ooipoortstraat 3.

Opbouw

Tweelaags pand op een rechthoekige plattegrond. Het pand heeft een kelder, begane grond, een verdieping en een zolder onder een schilddak. De (vol gestorte) kelder bevindt zich aan de voorzijde van het pand. Tegen de achtergevel staat een enkellaags werkplaats onder plat dak.

Historie

De Meipoortstraat is gelegen binnen de zuidelijke uitbreiding uit 1343 van de historische stad die in 1237 stadsrechten kreeg en kort ervoor moet zijn gesticht. De straat functioneerde als toegangsweg van en naar de Meipoort, die in 1673 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV werd opgeblazen en niet werd herbouwd.

Beknpte bouwgeschiedenis

Het huis Meipoortstraat 4-6 dateert in haar bouwmassa mogelijk uit de late middeleeuwen. Behalve de bouwmuren, kelder en enkele onderdelen van de kapconstructie is uit deze bouwperiode voornamelijk niets bewaard gebleven. In de vroege negentiende eeuw kreeg het huis haar huidige voorgevel en is vermoedelijk de bestaande indeling op de verdieping gerealiseerd, alsmede de kapconstructie met hergebruik van enkele oudere daksporen. In 1931 is de indeling op de begane grond veranderd, die in 1955 werd gewijzigd voor een winkelpui. Deze is in 2010 vervangen voor de huidige pui. Tegen de achterzijde is toen een nieuwe werkplaats gebouwd.

Exterieur

Meipoortstraat 4-6 heeft een symmetrisch vormgegeven bakstenen, gemetselde gevel van twee bouwlagen hoog met een winkelpui over de volle breedte op de begane grond en drie schuifvensters met wisseldorpel op de eerste verdieping. De dakvlakken van het schilddak zijn belegd met roodgebakken tuile de nordpannen.

De donkergrijs gepleisterde winkelpui is symmetrisch uitgevoerd met de entree in het midden, door muurdammen gescheiden van twee winkelpuien van gelijke grootte. De pui staat op een hardstenen plint.

De eerste verdieping is geheel uitgevoerd in baksteen, gemetseld in kruisverband en voorzien van een gesneden voeg. De vensters zijn ontlast met strekse bogen en voorzien van gepleisterde lekdorpels. De ramen zijn gevat in smalle, deels verholten kozijnen. De bovenramen hebben een brede middenstijl met kraal en zijn voorzien van rechthoekig, gekleurd glas-in-lood. De onderramen zijn enkelruits uitgevoerd.

De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met een fors hoofdgestel, bestaande uit een architraaf, een vlak fries en een kroonlijst waarin de goot is opgenomen.

Boven de goot een viervaks dakkapel met vier enkelruits draairamen in het midden voorzien van een verdiept houten veld. De dakkapel wordt beëindigd met een geprofileerd boeiboord en een zinken kraal.

De werkplaats aan de achterzijde wordt hier verder niet beschreven. De achtergevel is op de eerste verdieping geheel met cement gepleisterd en voorzien van een dubbele deur links en een enkelruits klampaan rechts. De bovendorpels van beide kozijnen op ongelijke hoogte. De gevel wordt afgesloten met een eenvoudige bakgoot op klossen. In het achterste dakschild een viervaks dakkapel met vier enkelruits draairamen in het

midden voorzien van een verdiept houten veld. De dakkapel wordt beëindigd met een boeiboord en een zinken kraal.

Interieur

Kelder: bevindt zich aan de straatzijde van het huis en te bezichtigen via een inspectieluik linksvoor in de winkelruimte. De kelder is een tongewelfde ruimte met rechthoekige plattegrond en met de kruin van het gewelf haaks op de straat. De kelder is in het verleden geheel volgestort met bouwpuin en daarom niet toegankelijk.

Begane grond: De indeling bestaat uit een ongedeelde winkelruimte waar links een trapopgang is uitgespaard voor de bovenwoning. Linksachter in de winkelruimte geeft een deur toegang tot een enkellaags werkplaats onder plat dak. De winkel is voorzien van een moderne inrichting en afwerking. Een oudere afwerking of constructie is niet waargenomen.

Eerste verdieping: een rechte steektrap met kwart boven geeft toegang tot de overloop op de eerste verdieping. Deze geeft toegang tot een alkoofkamer achter de rechter van de twee kamers aan de straatzijde, een trap naar de zolder, een kleine badkamer links aan de achterzijde en een keuken rechts aan de achterzijde. Badkamer en keuken zijn geheel afgewerkt met plaatmateriaal, een oudere afwerking is niet waargenomen. De alkoofkamer is in het bezit van een houten bedstee met opgeklampte deuren en twee met deurtjes af te sluiten bovenkasten. De ruimte heeft een ongedecoreerd stucplafond en een houten lichtkoker. Een tussendeur geeft toegang tot de woonkamer aan de straat. De woonkamer wordt van daglicht voorzien door twee schuifvensters met geel-, groen- en mangaankleurig glas-in-lood in de bovenramen. Moeten in het raamhout markeren de plek waar een verticale middenstijl en twee horizontale roeden hebben gezeten.

De kamer wordt verwarmd door middel van een gashaard voor een gemetselde, bakstenen schouw uit 1955. De schouwboezem is ouder en sluit aan op een , stucplafond met lijst, die ter plaatse van de schouwboezem is omgekornist. Een brede, lage paneeldeur afgewerkt met vlakke meubelplaat en met zwaar geprofileerde architraaflijsten geeft toegang tot de overloop, vanwaar een zelfde deur met architraaflijsten toegang geeft tot een kleine kamer links voor. Dat vertrek is gedekt met een vlak stucplafond en wordt van daglicht voorzien door eenzelfde venster als in de kamer ernaast.

De trap naar zolder heeft een geometrisch gedecoreerde trappaal en een geprofileerde handlijst op vlakke balusters.

Zolder: op zolder is een overloop en een kamer aan de achterzijde afgetimmerd. In deze vertrekken is de kapconstructie geheel achter twintigste-eeuws plaatmateriaal weg getimmerd, maar aan de straatzijde zijn de constructie en de dakpannen volledig in het zicht. Het dak is opgebouwd als sporenkap van geschild naaldhout met een nokgording en met hergebruik van diverse eiken daksporen met gesneden telmerken, mogelijk afkomstig uit de gesloopte voorganger van de huidige constructie.

Bouwdossiers

24-03-1931 aanpassing gevel
02-12-1954 verbouwing winkelpand Meipoortstraat 4 en 6
21-12-2009 verbouwing winkelpand (pui en werkplaats)

Literatuur

Niet bekend

Waardering

Het pand dateert - gegeven een oudere kern - uit het midden van de negentiende eeuw en is voor wat betreft de gevelarchitectuur redelijk goed bewaard gebleven. Leidend voor de waardebeoordeling zijn de betrekkelijke gaafheid van de architectuur, de ligging in de rooilijn aan de straat, de gedeeltelijk bewaard gebleven historische indeling op de eerste verdieping en de historische kelder en kapconstructie.

Het object Meipoortstraat 4-6 is van architectuurhistorische waarde voor de gemeente Doesburg vanwege de redelijk goed bewaard gebleven gevelarchitectuur. Het gevelbeeld is in het verleden aangepast door het maken van de winkelpui en door het aanbrengen van de dakkapel.

Van bouwhistorische waarde is de tongewelfde kelder en de kapconstructie met hergebruikte, oudere eiken daksporen.

Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de bijdrage aan de lokaal-topografische situatie en de ruimtelijke samenhang met de buurpanden waaronder met Ooipoortstraat 3.