

Redengevende omschrijving gemeentelijke monumentenlijst

Heerenstraat 17


Monumentnummer : GM207

Straat : Heerenstraat
Huisnummer : 17
Toevoeging : --
Postcode : 6981 CT

Kadastrale aanduiding : Doesburg
Sectie : C
Nummer : 3028 en C150

Naam object : ---
Bouwjaar : circa 1880
Architect : n.b.
Bouwstijl : baksteenklassicisme
Oorspronkelijke functie : woonhuis
Huidige functie : woonhuis en garage

Inventarisatie/beschrijving : dhr. J. Krijnen
Datum beschrijving : 28-11-2016
Datum aanwijzing : 12-09-2017



Situering

Pand gelegen aan de Heerenstraat in de historische binnenstad van Doesburg. Het staat met de voorgevel in de rooilijn met voor het pand een smalle stoep. Het pand staat links vrij aan het tuinpad van het linkerbuurpand, toegankelijk via een deur in een gemetselde muur.

Opbouw

Tweelaags pand op een rechthoekige plattegrond. Het pand heeft een begane grond, een verdieping en een zolder onder een zadeldak, evenwijdig aan de straat. Het is gedeeltelijk onderkelderd en heeft links onder het zelfde dak een garage. Het pand grenst aan de achterzijde aan een tuin.

Historie

De Heerenstraat is gelegen tussen de Gasthuisstraat en Boekholtstraat binnen het oudste gedeelte van de historische stad die in 1237 stadsrechten kreeg en kort ervoor moet zijn gesticht. De bebouwing met afwisselend grote panden en lage huizen en werkplaatsen weerspiegelt het gemengd gebruik in de straat van panden als woning, bedrijfsruimte/werkplaats en in het verleden stadsboerderijen.

Beknopte bouwgeschiedenis

Reeds in 1832 stonden op de huidige twee percelen al twee panden – waarvan de begrenzing sindsdien qua grootte ongewijzigd is gebleven - aan de straat. Op grond van architectuurhistorische kenmerken zal het huidige pand rond 1880 nieuw tot stand zijn gekomen. Tot 1930 was links sprake van een kleine, aparte woning met adres Heerenstraat 15, dat in dat jaar werd verbouwd tot garage en sindsdien deel uitmaakt van Heerenstraat 17. In 1975 is de woning verbouwd, waarbij vermoedelijk beide dakkapellen zijn toegevoegd. Het pand is sindsdien niet of nauwelijks gewijzigd.

Exterieur

Heerenstraat 17 heeft een bakstenen gevel bestaande uit twee houten garagedeuren links en een drie vensterassen brede woonhuisgevel rechts, gemetseld in kruisverband. Het pand bestaat uit een enkele bouwlaag met een zadeldak.

De garage heeft een wat afwijkend gemetselde gevel dan het woonhuis, de gevel is in 1930 vermoedelijk geheel gesloopt en met een deel van de sloopstenen opnieuw opgemetseld. De overgang tussen beide geveldelen wordt gevormd door een bouwnaad. De opgeklampte houten deuren zijn met verticale delen getimmerd, in het bovenste vak is in elke deur een raam opgenomen met glas gevat in twee diagonaal geplaatste roedenkruizen. Boven de deuren en met een houten plank afgewerkt stalen puibalk met erboven een drietal gesmede staafankers.

In de woonhuisgevel zijn twee schuifvensters opgenomen met geheel rechts de entree. De vensters zijn zesruits schuifvensters met wisseldorpel en tweeruits bovenramen die zijn voorzien van een geverfde zandstenen onderdorpel. De kozijnen zijn voorzien van duimen voor luiken, die in het verleden zijn verwijderd. De sluitstangen hangen nog aan de kozijnen. De entree bezit een houten meervaks paneeldeur met spionnetje in het midden. Voor de deur is de bakstenen stoep uitgevoerd met gele cementtegels met antislipprofiel, van een type dat in Doesburg vaker wordt aangetroffen. Boven de deur een geprofileerd kalf. Alle gevelopeningen worden ontlast met anderhalf steens strekse bogen. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met een geprofileerde, gietijzeren bakgoot op klossen. Het dakvlak is belegd met grijs gesmoorde oude holle pannen waarin twee dakkapellen onder flauw zadeldak zijn opgenomen. In eerste instantie

waren de dakkapellen voorzien van twee naar buiten draaiende ramen, in het verleden gewijzigd in een vaste glasruit.

De linker zijgevel is geheel gepleisterd en op zolder voorzien van een venster met tweeruits draairamen. Ter hoogte van de onderdorpel is een horizontaal bouwspoor aanwezig van een gesloopt pand links. Eenvoudige, gesmede staafankers markeren de hoogte van de zoldervloer. De gevel is afgewerkt met een windveer en deklát.

Interieur

Het pand is niet bezocht. De plattegrond op de begane grond aan de straatzijde heeft links van de entree een kamer met houten vloer en links een historische schouw met houten ombouw. De enkelvoudige zolderbalklaag is haaks op de voorgevel georiënteerd en in het zicht. Suitedeuren omtimmerd met architraaflijsten en met glas-in-lood in de bovenzakken van de paneeldeuren geven toegang tot een achterliggend vertrek.

Bouwdossiers

12-05-1930 het veranderen van een woning (Heerenstraat 15) in een garage
05-06-1975 verbouwing

Literatuur

F. Haans, Monumentengids Doesburg, Utrecht 2008, 161

Waardering

Het pand dateert vermoedelijk uit circa 1880 en is voor wat betreft de gevelarchitectuur goed bewaard gebleven. Leidend voor de waardebeoordeling zijn de goed bewaarde hoofdvorm in de straatwand, de betrekkelijke gaafheid van de sobere, maar harmonieuze gevelarchitectuur en voor zover bekend de bewaard gebleven historische indeling en afwerking van (een deel van) het pand.

Het object Heerenstraat 17 is van architectuurhistorische waarde voor de gemeente Doesburg vanwege de goed bewaard gebleven hoofdvorm en architectuur met veel originele kenmerken uit de bouwtijd.

Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de bijdrage aan de lokaal-topografische situatie en de ruimtelijke samenhang met de buurpanden.

Het huis is cultuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven historische woning en vanwege de verkavelingscontinuïteit.